



# ข้อมูลทางวิชาการ

## สีเชื่อมยึดไวนิลวอชไพร์เมอร์ เบอร์ วี4

**คำอธิบาย** ● เป็นสีรองพื้นชนิด 2 ส่วนผสมกัน ส่วนเอประกอบด้วยโพลีไวนิลบิวทิลเรซิน และส่วนบีเป็นกรดฟอสฟอริก โดยใช้เทคโนโลยีที่รวมเอาหน้ายาเคลือบโลหะกับสีรองพื้นเข้าด้วยกัน ทำให้คุณสมบัติการยึดเกาะของสีบนโลหะ โดยเฉพาะโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบดีเยี่ยมเป็นพิเศษ ฟิล์มแห้งช่วยป้องกันการกัดกร่อนของพื้นผิวโครงสร้างและเป็นรองพื้นที่ดี สำหรับการเคลือบสีชั้นต่อไป

**การใช้** ● งานโลหะต่างๆ ทั้งที่มีเหล็กและไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ เหล็กกล้าวไนซ์ ชิงก์กล้าวไนซ์ อะลูมิเนียม สแตนเลส สังกะสี

**ลักษณะสี** ● เหลืองด้าน

**เฉดสี** ● เฉดสีตามแคตตาล็อก

**คุณสมบัติทางกายภาพ** ● ชนิดของสารยึดเกาะ : โพลีไวนิลบิวทิลเรซิน (ส่วนเอ) และกรดฟอสฟอริก (ส่วนบี)

ชนิดของผงสี : ชิงค์โครเมต

ชนิดของตัวทำละลาย : แอลกอฮอล์

เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 21 - 25 % (Lab)

เนื้อสีโดยปริมาตร : 15 - 19 % (Lab)

ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง : 10 - 15 ไมโครเมตร

ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก : 60 - 90 ไมโครเมตร (ไม่ผสมทินเนอร์)

การปกคลุมพื้นที่ ทางทฤษฎี : 45 - 60 ตารางเมตร/ แกลลอน/ เทียว

การปกคลุมพื้นที่ ทางปฏิบัติ\* : 40 - 50 ตารางเมตร/ แกลลอน/ เทียว

\*(สูญเสีย 15% โดยประมาณ) ที่ความแห้งที่ 30 °C

ระยะเวลาแห้งสัมผัส : ภายใน 5 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับ : ภายหลัง 3 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ : ภายหลัง 24 ชั่วโมง

**การบรรจุ** ● ส่วนเอ : 2.52 ลิตร

ส่วนบี : 1.26 ลิตร

**อายุผลิตภัณฑ์** ● 1 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C (จัดเก็บสินค้าในที่แห้งมีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง)

**สภาวะการใช้งาน** ● ที่อุณหภูมิบรรยากาศและพื้นผิว 13 - 38 °C ความชื้นสัมพัทธ์ < 85%



# ข้อมูลทางวิชาการ

## สีเชื่อมยึดไวนิลวอชไพรมเมอร์ เบอร์ วี4

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>การเตรียมพื้นผิว</b></p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● พื้นเหล็ก/โลหะ : ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สนิม และสีเก่า ชัดให้ได้ตามมาตรฐาน Sa 2 1/2 หรือ SSPC-SP-10</li> <li>● พื้นผิวเหล็กที่ไม่เคยทาสี : ชัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่น คราบน้ำมันและสนิม หากใช้วิธีพ่นทรายในการทำความสะอาดพื้นผิว ควรชัดให้ได้ตามมาตรฐาน Sa 2 1/2 หรือ SSPC-SP-10</li> <li>● พื้นผิวเหล็กที่เคยทาสีมาแล้ว : ชัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ ขจัดสนิมให้หมด และขัดตกแต่งผิวให้เรียบ ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทิ้งให้แห้ง หากใช้วิธีพ่นทรายในการทำความสะอาดพื้นผิว ควรชัดให้ได้ตามมาตรฐาน Sa 2 1/2 หรือ SSPC-SP-10</li> </ul> |
| <p><b>การผสมน้ำและอัตราส่วน</b></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนเอ : ส่วนบี : โดยปริมาตร</li> <li>● ทา / กลิ้ง : 2 : 1 (ไม่จำเป็นต้องผสมทินเนอร์)</li> </ul>  |
| <p><b>การล้างทำความสะอาด</b></p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ทินเนอร์ เบอร์ T-10</li> </ul>  |
| <p><b>ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตา ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งานปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน</li> </ul>   |